

Частотомер FCA3100

Диапазон частот 300 МГц; разрешение 50 Пс; 12 разрядов по

ОПИСАНИЕ частоте; 14 автоматических измерений; графики трендов;

построение гистограмм; суммарные измерения; USB; GPIB

Корпусов: 250

КВЫБ/с.